

转 GERBER 文件操作步骤如下:


1. 将要转换的*.PCBDOC 单独放到一个目录下在开始转。
2. 把*.PCBDOC 文件用设计软件打开, 进入到界面后按字母“Q”把单位换成“mil”, 在界




面的右下角, 如图

3. 转线路文件, 操作如下:


图一:




图二：这里单位不变，格式选择 2:5.




图三：这步 Plot layer 要选择有用层，



图四：Mirror Layers 选择关闭镜像。




图五：将 Plot all used layer pairs 两项都选择上，如图示。



在上面的图中都选择好了后就点击 OK，这时等运行完后线路文件就转完了。


4. 转钻孔文件，操作如下：

图一：




这里要注意的是必须点回原始文件进行转钻孔的，如箭头所示。


图二:




点击命令后出现下拉菜单，如下图：



这里单位也是不动的，格式选择 2:5 就行，在点 OK 后会出现下一个菜单：



这里点击 Units....进入下一个窗口，



出现的窗口是提示输出钻孔的格式、单位、坐标和省零方式的，如图中显示选择就行，在点OK、OK，这时钻孔文件转出来了。

5. 最后一步，在我的电脑中找到存放刚才转换的*.PCBDOC 文件目录下就能看到转出来的线路文件和钻孔文件，这时将这些一起打包压缩就行在发给我们，谢谢！