

22

基于三电平逆变器的异步电动机直接转矩控制新方法

吴胜兵, 茆美琴

(教育部光伏系统工程研究中心,合肥工业大学能源研究所,安徽 合肥 230009)

摘 要:在异步电动机数学模型和三电平空间矢量调制法的基础上,提出了一种基于三电平逆变器的异步电动机直接转矩控制新方法。新方法将砰-砰控制和开关矢量查表法相结合,通过最优固定合成矢量的选择,既有效地抑制了三电平直流侧中点电压不平衡、限制了输出电压变化率 dv/dt 并降低了开关损耗,又使系统获得了良好的稳态和动态性能。理论分析和仿真结果证明了该控制方法的合理性和可行性。

关键词:直接转矩控制;三电平逆变器;砰-砰控制;最优固定合成矢量;中点平衡 **中图分类号:** TM464;TM921.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-8410(2009)02-0022-05

A Novel DTC Algorithm for Induction Motor Based on Three-level Inverter

WU Sheng-bing, MAO Mei-qin

(Research Center for Photovoltaic Engineering System, Ministry of Education PRC.,

Institute of Energy Research, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui 230009, China)

Abstract: It presents a novel direct torque control (DTC) strategy for three-level inverter based on mathematic model of induction motor and three-level space vector modulation. The new control algorithm selects optimal fixed synthesizing vectors using bang-bang control and switching vectors table. The drive system has excellent steady-state and dynamic performance with neutral-point voltage unbalance problem solved, dv/dt of output voltage restrained and switching loss reduced. Analysis and simulation results show the correctness and feasibility of this control scheme.

Key words: DTC; three-level inverter; bang-bang control; optimal fixed synthesizing vector; neutral-point balance

0 引言

直接转矩控制技术无需旋转坐标变换,转矩和磁 场解耦控制方法简单,系统响应快,鲁棒性好,自20世 纪80年代中期提出以来,逐渐成为国内外学者研究的 热点^[1~3]。但其绝大多数研究成果都集中在普通的二电 平逆变器上,直到20世纪90年代末期,研究才开始延伸 到三电平逆变器领域。

三电平逆变器的直接转矩控制更具有优势,因为每 个开关管只承受1/2的直流电压、dv/dt低、电压和电流的 畸变小、功率等级高^[4]。但三电平技术方案有27个空间电

收稿日期: 2009-01-04

压矢量,且非零矢量较多,意味着在实现直接转矩控制 时必须解决扇区的有效合理划分和电压矢量的优化选择 等新问题。电压矢量如果选择不当,会引起输出电压的 大幅变化和开关损耗及输出电压纹波的增加。中点电压 平衡问题在很大程度上也限制了三电平逆变器的广泛应 用。若中点电位未能得到有效控制,则会增加输出电压 的谐波含量,甚至损坏直流侧电容器和开关器件^[5]。

本文提出了一种基于三电平逆变器的异步电动机 直接转矩控制新方法,通过合成矢量的优化选择,保证 了三电平逆变器中点电位的平衡,同时降低了开关损 耗,改善了交流传动系统的稳态和动态性能。

1 异步电动机在二相静止坐标系上的数学模型

异步电动机的动态数学模型是一个高阶、非线性、

作者简介:吴胜兵(1983-),男,在读硕士研究生,研究方向为电 力电子变流技术、中大功率交流传动技术。

基金项目:教育部科学技术研究重大项目(306004)

强耦合的多变量系统。根据矢量坐标变换理论,异步电动机在 $\alpha = \beta$ 坐标系上的数学模型可用式(1)~式(4) 来描述^[6]。

电压方程:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha s} \\ u_{\beta s} \\ u_{\alpha r} \\ u_{\beta r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{s} + L_{s}p & 0 & L_{m}p & 0 \\ 0 & R_{s} + L_{s}p & 0 & L_{m}p \\ L_{m}p & \omega L_{m} & R_{r} + L_{r}p & \omega L_{r} \\ -\omega L_{m} & L_{m}p & -\omega L_{r} & R_{r} + L_{r}p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha s} \\ i_{\beta s} \\ i_{\alpha r} \\ i_{\beta r} \end{bmatrix}$$
(1)

磁链方程:

$$\begin{bmatrix} \Psi_{\alpha s} \\ \Psi_{\beta s} \\ \Psi_{\alpha r} \\ \Psi_{\beta r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{s} & 0 & L_{m} & 0 \\ 0 & L_{s} & 0 & L_{m} \\ L_{m} & 0 & L_{r} & 0 \\ 0 & L_{m} & 0 & L_{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha s} \\ i_{\beta s} \\ i_{\alpha r} \\ i_{\beta r} \end{bmatrix}$$
(2)

电磁转矩方程:

$$T_{\rm e} = n_{\rm p} L_{\rm m} (i_{\beta s} i_{\alpha r} - i_{\alpha s} i_{\beta r})$$

$$(3)$$

$$T_{\rm e} = T_{\rm L} + \frac{J}{n_{\rm e}} \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

式中: u_{a_s}, u_{β_s} — $\alpha - \beta$ 坐标系下等效两相绕组定子 电压; u_{a_r}, u_{β_r} — $\alpha - \beta$ 坐标系下等效两相绕组转子 电压; i_{a_s}, i_{β_s} — 等效两相绕组定子电流; i_{a_r}, i_{β_r} — 等效两相绕组转子电流; $\Psi_{a_s}, \Psi_{\beta_s}$ — 等效两相绕组 定子磁链; $\Psi_{a_r}, \Psi_{\beta_r}$ — 等效两相绕组转子磁链; L_m — $\alpha - \beta$ 坐标系下定子与转子同轴等效绕组间的互 感; L_s — 定子等效绕组自感; L_r — 转子等效绕组自感; R_s — 定子绕组电阻; R_r — 转子绕组电阻; ω — 转 子角速度;p— 微分算子; T_e — 电磁转矩; T_L — 负载转矩; n_o — 极对数;J— 转动惯量。

2 三电平逆变器的空间电压矢量

三电平空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)法最大 优点在于概念清晰、电压利用率高、易于数字实现。三 电平中点箝位型电压源逆变器主电路如图1所示,逆变 器的输出相电压有3种: $+U_{a}/2$ 、0和 $-U_{a}/2$ (分别记为P、 O和N)。逆变器输出的27种基本矢量构成了三电平逆变 器的空间电压矢量图(图2)。根据电压矢量幅值大小, 将矢量分为4类: 6个大矢量(如PNN、PPN)、6个中矢量 (如PON、OPN)、12个小矢量(如POO、ONN)和3个零矢量 (OOO, PPP, NNN)^[7]。其中,正、负小矢量对输出电压的 作用是相同的,但对中点电压的作用正好相反,于是产 生了中点电压平衡问题。



图1 三电平中点箝位型电压源逆变器主电路

Fig. 1 Topology of three-level NPC voltage source inverter



图2 三电平逆变器的空间电压矢量图

Fig. 2 Space voltage vector diagram of three-level inverter

3 异步电动机直接转矩控制新方法

3.1 异步电动机直接转矩控制原理

和传统的磁场定向矢量控制不同,直接转矩控制 是通过查表的方法选择一个最优矢量,把转矩作为被 控量,从而实现对转矩的直接控制。异步电动机产生的 电磁转矩可用式(5)表示:

$$T_{\rm e} = \frac{3n_{\rm p}L_{\rm m}}{2\sigma L_{\rm s}L_{\rm r}} \psi_{\rm s} \psi_{\rm r} \sin\theta \tag{5}$$

式中: σ ——漏感系数; Ψ_s ——定子磁链; Ψ_r ——转子 磁链; θ ——转矩角, 即 Ψ_s 和 Ψ_r 的夹角。

由式(5)可知, θ可以直接影响*T*_e。由于转子时间 常数很大,在很短的采样周期内,定子电压矢量的变化 对转子磁链Ψ_r的影响可以忽略不计,那么直接转矩控 制主要的控制变量是定子磁链矢量。

为了实现无速度传感器控制,采用基于定子电压和 电流的改进型磁链观测模型,对定子磁链进行估算^[8-9]。 在静止坐标系下,定子磁链可以表达为:

 $\psi_{s} = \psi_{\alpha s} + j\psi_{\beta s} = \int (u_{\alpha s} - R_{s}i_{\alpha s})dt + j \int (u_{\beta s} - R_{s}i_{\beta s})dt (6)$ $\exists t = u_{\alpha s} \cdot u_{\beta s} - - i E B M B h c = E E; i_{\alpha s} \cdot i_{\beta s} - - i E M B h c = E E B h c = E E B h c = E B h c$

表1

V₁₂

V

11

12

其幅值和角度为:

相应的电磁转矩可以由式(8)计算得到。可见,定子 给定磁链和对应的电磁转矩可以用定子电压和电流的 测量值直接计算得到:

$$T_{e} = n_{p} (i_{\beta s} \psi_{\alpha s} - i_{\alpha s} \psi_{\beta s})$$
(8)

三电平直接转矩控制系统(图3)包括速度控制环、 转矩和磁链控制环。以速度控制环的输出作为给定转 矩,用转矩控制环来实现对给定转矩*T*。的快速跟踪;磁 链控制环则使电机定子磁链维持在给定值 *Y*。所允许的 容差范围内,通过对定子磁链和电磁转矩进行独立控 制从而获得很好的动态性能。根据转矩比较器和磁链 比较器的输出以及扇区S信号,开关逻辑单元选择合适 的逆变器电压矢量(开关状态)。





Fig. 3 Block diagram of DTC system for three-level inverter

3.2 最优开关矢量的选取

为防止电压幅值跳变过高、中点电位偏移超限和 转矩偏差过大,三电平异步电动机调速系统须选择最 优化的电压矢量^[10]。文献[10]提出的"24矢量法"能较好 地解决磁链和转矩脉动问题,但其滞环比较器和开关 表的结构相对复杂,在算法实现过程中控制器运算工 作繁重。遵循合成矢量基本选取原则^[11],将中点平衡的 砰~砰控制法^[12]和开关矢量查表法相结合,通过最优合 成矢量的选择,本文提出了一种"12矢量"新控制方法。 该方法算法简单,采用单片微处理器就能很容易地实 现;同时还将平衡中点、抑制输出电压突变和减小转矩 脉动较好地整合在一起,实现了调速系统高效、可靠运 行。本文提出的优化合成矢量如表1所示,其合成方案 见表2。

Tab. 1 Selection of new optimal synthesizing vector						
_	合成矢量					
扇区	增加转矩、	增加转矩、	减小转矩、	减小转矩、		
	增加磁链	减小磁链	增加磁链	减小磁链		
1	V ₂	$\overline{V_{5}}$	V ₁₂	Vg		
2	V ₃	<i>V</i> ₆	V ₁	V ₁₀		
3	V_4	V ₇	V ₂	V ₁₁		
4	V ₅	V ₈	V ₃	V ₁₂		
5	V_6	V ₉	V4	\boldsymbol{V}_{1}		
6	V_{7}	V ₁₀	V _s	V ₂		
7	V_8	V_{i1}	V_6	V_{3}		
8	V ₉	V ₁₂	V_{γ}	V_4		
9	V_{10}	V_1	V ₈	V_{5}		
10	VII	V ₂	V,	V_6		

新型优化合成矢量选择

ŧ	2	最	优	合	成	矢	믈	开	¥	状	杰	ŧ
\sim	4	4	νu	-	~~	~	<u> </u>	1	\sim	-P -	100	~

 V_3

Tab. 2 Switching sequence of optimal synthesizing vectors

			-		
合成矢量	开主	长状态/作用	时间百分比(%)	
V1	000/10、	POO/20	PNN/50	ONN/20	
V2	000/10、	ONN/30	PON/30、	PPO/30	
V3	000/10、	OON/20	PPN/50	PPO/20	
V4	000/10、	PPO/30	OPN/30、	NON/30	
V5	000/10	OPO/20、	NPN/50、	NON/20	
V6	000/10、	NON/30、	NPO/30、	OPP/30	
V7	000/10、	NOO/20	NPP/50	OPP/20	
V8	000/10	OPP/30、	NOP/30、	NNO/30	
<i>V</i> 9	000/10、	OOP/20	NNP/50	NNO/20	
V10	000/10	NNO/30	ONP/30、	POP/30	
V11	000/10、	ONO/20	PNP/50	POP/20	
V12	000/10	POP/30	PNO/30	ONN/30	

根据直接转矩控制原理和优化合成矢量(表1)设计 出"12矢量"法的滞环比较器及开关表,其中定子磁链 幅值和转矩均采用2级滞环比较器。以第一扇区为例说 明开关表(表3)。当实际转矩和磁链低于给定值时,选 择合成矢量V₂以增加转矩和磁链;当实际转矩低于给 定值而磁链高于给定值时,选择合成矢量V₅以增加转 矩并减少磁链,将其跟踪误差控制在滞环宽度内。同 样,在其他扇区,当转矩、磁链过高或过低时,都可选 择相应的合成矢量以调节转矩和磁链。由此可见,可利 用在砰-砰控制下的开关表来选择适当的合成矢量对系 统的转矩和磁链进行滞环控制。

表3 砰-砰控制下第一扇区开关表

Tab. 3 Switching table of the first sector in bang-bang mode

转矩比较器输出	磁链比较器输出	合成矢量选择
1	1	V ₉
1	-1	V ₁₂
-1	1	V ₅
-1	-1	V ₂

2/2009

V.,

24

采用表2所示的矢量合成方法可对中点电位平衡进 行实时控制。当j为奇数时,合成矢量V_i(j=1~12)由1个 大矢量和2个小矢量组合而成。以合成矢量Ⅴ,为例,它 由大矢量PPN 和2个小矢量OON、PPO组合而成。对于大 矢量PPN,由于三相异步电动机未连接到中点,中点未 参与能量的传输,所以不会对中点电位产生影响;而2 个小矢量OON、PPO 成对出现,它们引入中点的电流方 向相反,对中点电压的作用正好相反,所以在合成时让 两者的作用时间占空比各为20%,避免了中点电压的累 积误差。当j为偶数时, V,由中矢量和相邻的 2 个小矢量 组合而成。此外,合成矢量V;与V;+6所选的中矢量和小 矢量的作用时间均相同。这样,中矢量对中点电位的作 用既可通过与之作用相反的小矢量来抵消;同时,由于 合成矢量V,与V,,,,引入中点的电流顺序相同,对应的平 均中点电流则为零。假定采样周期足够短,那么中点电 压在这个采样结束后就回到了初始状态。由此可见,此 方法有效地抑制了中点电压的大幅度动态波动和漂移, 同时也大大简化了三电平电路复杂的矢量选择问题。

4 仿真

为验证本文提出的基于合成矢量表的三电平直接 转矩控制新方法的有效性,利用Matlab/Simulink搭建了 转速外环、转矩和磁链内环的仿真模型进行仿真。仿真 时,以三相异步电动机(表4)为负载,采样频率为 10 kHz,直流侧母线电压为600 V,定子磁链幅值给定值 为1.2 Wb。电动机空载启动时,给定转速 *a* =400 r/min; 在*t*=0.3 s时刻,给定负载转矩突增至5 N·m;在*t*=0.5 s时 刻,给定负载转矩突增至13 N·m;在*t*=0.7 s时刻,将转 速突增至800 r/min。系统仿真波形如图4所示。

表4 仿真用异步电动机参数

Tab. 4 Parameters of induction motor for simulation

名称	数值	名称	数值
额定功率/kW	2	定子电阻/Ω	2.9
额定电压1Ⅴ	380	转子电阻/Ω	2.42
额定转速/r・min⁻¹	1 450	定子自感/mH	385.6
极对数	2	转子自感/mH	385.6
转动惯量/kg・m²	0.035	定转子互感/ml	I 373.8

从图4(a)可以看出:电机启动时,定子磁场快速建 立,保证电机具有足够的启动转矩;之后,定子磁链幅 值几乎恒定,不受转矩的影响,实现了定子磁链对转矩 的解耦控制。图4(b)表明负载转矩突变时,转矩能迅速 地跟踪指令,且稳态工作时脉动很小。由图4(c)和图4(d) 可以看出,系统速度响应快,稳态时运行平稳定子电流 随电磁转矩相应变化且谐波失真小,表明系统具有良好



Fig. 4 Simulation results of DTC system based on a novel synthesizing vector algorithm

的调速性能和稳态性能。由图4(e)可看出:中点电压的 波动受到了极大的抑制,相对于直流母线电压,其波动 值完全可以忽略不计,有效地解决了中点平衡问题。

5 结语

本文以二极管中点箝位型三电平逆变器供电的异 步电动机高性能调速系统为基础,提出了一种基于最 优合成矢量表的三电平直接转矩控制新方法。该方法 控制简单,在一定程度上降低了系统成本,有效抑制了 直流侧中点电压的不平衡,保证了异步电动机调速系 统具有良好的调速性能。

参考文献:

- Takahashi I, Nogushi T. A New Quick-response and High-efficiency Control Strategy of Induction Motor[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1986, 22(5): 820-827.
- [2] Telford D, Dunnigan M W, Williams B W. A Comparison of Vector Control and Direct Torque Control of an Induction Machine[C]. IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2000:421-426.

[3] 李永东,肖 曦,高 跃.大容量多电平变换器-原理・控制・ 应用[M].北京: 科学出版社,2005.

[4] Messaïf I, Berkouk E M, Saadia N. Ripple Reduction in DTC Drives

by Using a Three-Level NPC VSI[C].CECS 2007 -14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Marrakech, Morocco, 2007: 1179-1182.

- [5] Gharakhani A, Radan A. Analytical Study of Affecting Characteristic of Voltage Vectors of a Three-level NPC Inverter on Torque and Flux of DTC Controlled Drives[C].Proceedings of 2007 IEEE International Electric Machines and Drives Conference. Antalya, Turkey, 2007: 754-759.
- [6] 陈伯时.电力拖动自动控制系统-运动控制系统[M].第3版.北 京: 机械工业出版社,2003.
- [7] 何湘宁,陈阿莲. 多电平变换器的理论和应用研究[M]. 北京: 机械工业出版社,2006.
- [8] Zaimeddine R, Berkouk E M, Refoufi L, et al. A Scheme of EDTC Control Using a Three-level Voltage Source Inverter for an Induction Motor[C]. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Vigo, Spain, 2007.
- [9] 刘军锋,李叶松,万淑芸.基于U-I模型的感应电机定子磁链观 测方法研究[J].电气传动,2008,38(4):20-24.
- [10] 林 磊,邹云屏,钟和清,等.基于固定合成矢量的三电平异步 电机直接转矩控制[J].中国电机工程学报,2008,28(27):120-125.
- [11] 王建渊,蔡 剑,钟彦儒.一种新的合成矢量三电平PWM方法 仿真研究[J].系统仿真学报,2008,20(1):147-155.
- [12] 林 磊,邹云屏,王 展,等.一种具有中点平衡功能的三电平 异步电机直接转矩控制方法[J].中国电机工程学报,2007, 27(3): 46-50.

(上接第4页)电流的1.8倍左右,不高于额定电流的2倍, 直流侧电压V_{DC}基本没有波动,各量值都在设备允许值 范围内,可以保证电机以及变频设备的运行安全,且故 障后0.1 s内系统恢复稳定输出。

4 结语

与传统的双馈感应电机控制系统相比,采用考虑 电网电压波动建立的双馈电机转子侧变换器控制系统 数学模型以及定子电压定向的空间矢量方法对发电机 转速和定子侧输出的无功功率进行解耦跟踪控制,在 电网稳定运行期间具有很好的控制效果,电网电压下 降到额定电压的60%以上时,可以使系统变量都运行在 设备允许范围之内,不会危及到电机和变频器的运行 安全,且系统在故障后0.1 s内恢复稳定运行。也就是 说,采用该套控制系统,能有效地控制电网电压跌落时 的转子电流和变换器直流电压,在电网电压下降到额 定电压的60%以上时,不用增加额外的硬件设备就可以 实现低电压穿越运行。

参考文献:

- [1] 廖 勇,杨顺昌.交流励磁发电机双通道励磁系统反馈系数 的选取原则[J].中国电机工程学报,1999,19(1):122-125.
- [2] Li Q, Pan Z P. The Modeling and Simulation of Brushless Doubly -fed Generator of Wind Power Generation System[C]. In: 4th IEEE International Conf, Power Electronics and Drive Systems, Bali: 2001.
- [3] Wang Zheng, Wang Feng xiang, Zong Ming, et al. A New Control Strategy by Combining Direct Torque Control with Vector Control for Doubly-fed Machine[C]. International Conference on Power System Technology (PowerCon 2004), Singapore: 2004.
- [4] 叶杭冶.风力发电机组的控制技术[M].北京:机械工业出版社, 2006.
- [5] 胡家兵,孙 丹,贺益康,等.电网电压骤降下双馈风力发电机 建模与控制[J].电力系统自动化,2006,30(8):21-26.
- [6] 孙秋霞,李伟力,程 鹏. 电网波动下双馈风力发电系统的仿 真分析[J].现代电力, 2006, 23(4):30-34.
- [7] 何 良. 双馈风力发电系统仿真和控制策略研究[D].上海: 上海交通大学, 2006.
- [8] Petersson A, Lundberg S, Thiringer T. Evaluation of Current Control Methods for Wind Turbines Using Doubly-fed Induction Machines[C].IEEE Trans. On PE, 2002.